



Piano di Governo del Territorio
Comune di Ponte San Pietro (BG)

Piano dei servizi
Catalogo dei servizi
dicembre 2020

Cimitero di Ponte San Pietro

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura di pubblica utilità
Cimitero di Ponte San Pietro
via Roma
APU01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

8830 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Roma
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

comunale
11.163



Centrale ENEL di Locate

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Attrezzatura di pubblica utilità
DENOMINAZIONE	Centrale ENEL
INDIRIZZO	sp 168
CODICE IDENTIFICATIVO	APU02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE	10869 mq
SUPERFICIE FONDIARIA	mq
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO	mq
SUPERFICIE COPERTA	mq
ALTEZZA	piani f.t.
STATO DI CONSERVAZIONE	
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO	

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da sp 168
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	sovralocale
-----------------	-------------



Centrale ENEL di via Albenza

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura di pubblica utilità
Centrale ENEL
via Albenza
APU03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

652 mq
mq
mq
mq
piani f.t.

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Albenza
buona



Cimitero di Locate

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura di pubblica utilità
Cimitero di Locate
via Cristoforo Colombo - Locate
APU04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

5.792 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Cristoforo Colombo -
Locate
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA

comunale



Acquedotto

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura di pubblica utilità
Acquedotto
via San Domenico
APU05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

761 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via San Domenico
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA

comunale



Cabina Metano

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura di pubblica utilità
Cabina metano
via Giovanni Boccaccio
APU06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

520 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Giovanni Boccaccio
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA

-



Chiesa Ss. Pietro e Paolo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura religiosa
Chiesa Ss. Pietro e Paolo
piazza S. Pietro e Paolo
SIC02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2175 mq
2175 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Ss. Pietro e Paolo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
637



Cinema teatro

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Cinema teatro
piazza S. Pietro e Paolo
SIC03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1482 mq
1482 mq
840 mq
840 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da viale Italia
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
375
edificio di proprietà della
Parrocchia attualmente destinato
a cinema



Chiesa di S. Pietro Apostolo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura religiosa
Chiesa di S. Pietro Apostolo
via Moroni
SIC06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1200 mq
1200 mq
600 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Moroni
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
300



Oratorio di S. Pietro Apostolo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura religiosa
Oratorio di S. Pietro Apostolo
via Moroni
SIC07



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

4100 mq
2200 mq
3500 mq
600 mq
3 piani f.t.
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Moroni
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
1025
oratorio parrocchiale con sala
riunioni polivalente e spazi per
attività varie

Chiesa Villaggio S.Maria

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura religiosa
Chiesa Villaggio S.Maria
via Todeschini
SIC10

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE COPERTA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1992 mq
1992 mq
380 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Todeschini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
375



Chiesa di S. Antonino

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura religiosa
Chiesa dei S. Antonino
viale Delle Rimembranze
SIC12

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1680 mq
1680 mq
350 mq
350 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da viale Delle Rimembranze
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
420



Chiesa di San Marco

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura religiosa
Chiesa di San Marco
via San Clemente
SIC13

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1465 mq
125 mq
1 piano f.t.
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via San Clemente
insufficiente



Chiesa della Santissima Trinità

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura religiosa
Chiesa della Santissima Trinità
via Vittorio Veneto
SIC16



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITÀ CON IL CONTESTO

130 mq
ottimo
sì

ACCESSIBILITÀ

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vittorio Veneto
buona

FRUIBILITÀ

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
125
Al suo interno sono conservati
alcuni affreschi del XV-XVII
secolo

Chiesa di San Michele Arcangelo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Chiesa di San Michele Arcangelo
Via L. Da Vinci, 4
SIC 20



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

65 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da Via L. Da Vinci
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
200
chiesa sussidiaria

Chiesa di Sant'Antonio da Padova

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Chiesa di Sant'Antonio da Padova
via C.Colombo
SIC19

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

151 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

via C.Colombo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
200
chiesa sussidiaria



Scuola primaria paritaria "Caterina e Giuditta Cittadini"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Istruzione
Scuola primaria paritaria
"Caterina e Giuditta Cittadini"
via Vittorio Emanuele II
IST05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

9019 mq
5820 mq
2700 mq
1350 mq
2 piano f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vittorio Emanuele II
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
1593
scuola primaria privata



Centro Sportivo Comunale Locate

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Impianti sportivo
DENOMINAZIONE	Centro Sportivo Comunale
INDIRIZZO	Locate
CODICE IDENTIFICATIVO	viale Delle Rimembranze ASP07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	3.800
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	attrezzatura per lo sport
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato/alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Picea abies</i> , <i>Tilia sp.</i> , <i>Fagus sylvatica</i> var. <i>purpurea</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Cedrus deodara</i> , <i>Photinia x fraseri</i> "Red Robin", <i>Viburnum tinus</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Quercus rubra</i> .
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine, aree gioco, tribune
ATTREZZATURE	campi da tennis indoor e outdoor
ILLUMINAZIONE	sì



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	250

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da viale Delle Rimembranze
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Centro Sportivo Comunale con campi da tennis indoor e outdoor, dotato di struttura ricettiva. All'ingresso sulla destra si possono notare alcuni arbusti di *Photinia x fraseri* "Red Robin" e di *Viburnum tinus*, giusto in prossimità della zona bar; sul lato nord si riscontrano invece, su una larga striscia di prato, un *Picea abies* e diversi *Fagus sylvatica*, in posizione laterale rispetto ad uno dei campi da tennis al coperto. Sul lato ovest del Centro si notano invece esemplari arborei di *Fagus sylvatica* var. *purpurea*, *Tilia sp.*, *Robinia pseudoacacia* e *Quercus rubra*, mentre sul lato sud sono disposte alcune *Betula pendula*. Infine all'interno dell'area, si riscontrano altre aiuole a prato sulle quali si trovano esemplari di *Cedrus deodara* e di *Tilia sp.*

Un filare alberato, di recente impianto, costeggia il viale.

È da notare l'eccessiva ampiezza della ciclopedonale a danno delle superfici a prato.

Centro piscine Ponte San Pietro

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura sportiva
Centro Piscine Ponte San Pietro
via San Clemente
ASP01



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	12.400
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	attrezzatura sportiva
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
DOTAZIONI	bar, parco esterno
ATTREZZATURE	vasche agonistiche, vasca ludica, vasca fisioterapica per riabilitazione
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	sovralocale
N° UTENTI (teorici)	1200

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via San Clemente
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

Campo Sportivo di via San Clemente

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Attrezzatura sportiva
DENOMINAZIONE	Campo Sportivo di via San Clemente
INDIRIZZO	via San Clemente
CODICE IDENTIFICATIVO	ASP02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	21.660
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	attrezzatura sportiva
STATO DI MANUTENZIONE	mediocre
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato
SPECIE ARBOREE	<i>essenze a prato poste marginalmente all'area di gioco.</i>
DOTAZIONI	tribune
ATTREZZATURE	porte da calcio
ILLUMINAZIONE	sì, illuminazione sportiva



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	940

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via San Clemente
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Attrezzatura sportiva che ospita un campo da calcio, la cui superficie si presenta completamente sterrata; non è presente vegetazione all'interno dell'area, ad eccezione di una stretta fascia di prato al bordo dell'area di gioco e lungo il lato sul quale sono disposte le tribune. Adiacente all'area è presente un parcheggio, che serve anche il parco "La proposta", lungo il quale si sviluppano aiuole a prato con vegetazione arbustiva (*Pyracantha coccinea*, *Forsythia sp.*, *Rosa sp.*, ecc).

Il parcheggio ha gli stalli in carrabile erboso separati singolarmente da corselli in pietra per l'accesso alle autovetture.

Da considerare l'impianto di alberi nell'aiuola in testa al parcheggio per ombreggiare le auto in sosta.

Stadio "Matteo Legler"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Impianto sportivo
DENOMINAZIONE	Stadio "Matteo Legler "
INDIRIZZO	Via Albenza
CODICE IDENTIFICATIVO	ASP03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	20.400
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	attrezzatura per lo sport
STATO DI MANUTENZIONE	ottimo
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato/alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Picea abies</i> , <i>Cupressus sempervirens</i> , <i>Cedrus deodara</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Sophora japonica</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Prunus laurocerasus</i> , <i>Rosa sp.</i>
DOTAZIONI	tribune
ATTREZZATURE	campo da calcio, bocce
ILLUMINAZIONE	sì, tipica illuminazione sportiva

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	sovralocale
N° UTENTI (teorici)	1.360

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Albenza/Donizetti
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Lo stadio Matteo Legler rappresenta, per dimensioni e qualità, il principale campo di calcio del Comune di Ponte San Pietro. Oltre a presentare un manto erboso in ottime condizioni di manutenzione, il campo sportivo presenta anche alcuni esemplari arborei ed arbustivi disposti all'interno dell'area. A destra delle tribune si può notare, adiacente al muro di cinta dello stadio, un filare di *Picea abies* ed in fondo un'alta siepe di *Prunus laurocerasus*. Sul lato sinistro invece è presente un'area che ospita un campo di bocce ormai in disuso, dove sono disposti diversi esemplari arborei di *Cupressus sempervirens*, *Cedrus deodara*, *Betula pendula*, *Acer negundo*, *Sophora japonica*, *Ailanthus altissima* ed alcuni arbusti di *Rosa sp.* Sul lato opposto delle tribune, invece, si trovano alcuni campi da allenamento circondati anch'essi da *Cupressus sempervirens*.



Campo Sportivo di via Giovanni XXII

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Attrezzatura sportiva
DENOMINAZIONE	Campo Sportivo di via Giovanni XXIII
INDIRIZZO	via Giovanni XXIII
CODICE IDENTIFICATIVO	ASP04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	2.830
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	attrezzatura sportiva
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato/alberi
SPECIE ARBOREE	<i>Picea abies</i> , <i>picea excelsa</i> , <i>pinus nigra</i> .
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine, aree gioco, tribune
ATTREZZATURE	porte da calcio
ILLUMINAZIONE	no



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	190

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Giovanni XXIII
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Area verde attrezzata per il gioco del calcio di proprietà parrocchiale prospiciente all'area verde di Via San Domenico. La superficie è ovviamente rettangolare, con un prato polifita con forte presenza di specie a foglia larga. Il campo è ad uso non agonistico, non ha le dimensioni regolamentari e al margine del rettangolo di gioco presenta un filare arboreo di *Picea abies* sul lato ovest; sul lato nord e sud si notano invece rispettivamente due esemplari di *Picea excelsa* e due di *Pinus nigra*. Questo campo di calcio è circondato da una recinzione metallica che non ne consente il libero accesso ed è privo di illuminazione.

Campo Sportivo «Alberto Villa»

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Attrezzatura sportiva
Campo Sportivo «Alberto Villa»
via Forlanini
ASP05



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	7.430
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	attrezzatura sportiva
STATO DI MANUTENZIONE	mediocre
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato
SPECIE ARBOREE	<i>presenza di prato polifita esternamente al campo di calcio.</i>
DOTAZIONI	tribune
ATTREZZATURE	no
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Forlanini
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Attrezzatura sportiva prospiciente il parco pubblico di Via XXIV Maggio, caratterizzata dalla presenza di un campo di calcio privo di manto erboso, che viene tenuto sterrato. La struttura è dotata di locale spogliatoi e magazzino e di tribune metalliche per il pubblico, poggianti su aiuola a prato che idealmente congiunge gli spogliatoi e le tribune. L'illuminazione viene assicurata da tipici riflettori da campo sportivo.

Campo Sportivo di via Cristoforo Colombo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Attrezzatura sportiva
DENOMINAZIONE	Campo Sportivo di via Cristoforo Colombo
INDIRIZZO	via Cristoforo Colombo
CODICE IDENTIFICATIVO	ASP06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	3.565
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico/attrezzatura sportiva di libero accesso
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE SPECIE ARBOREE	prato, alberi, arbusti <i>Acer negundo</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Cotoneaster salicifolia</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Pinus spp.</i> , ecc.
DOTAZIONI	percorsi pedonali
ATTREZZATURE	no
ILLUMINAZIONE	no



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	190

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Cristoforo Colombo
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Area verde presente lungo Via Cristoforo Colombo, in frazione di Locate, identificata come campo sportivo, caratterizzata dalla forma rettangolare tipica di un campo da calcio, anche se attualmente sprovvisto di porte di gioco. Tutta l'area si presenta a tappeto erboso, circondato ai suoi margini da filari alberati di *Acer negundo* sui lati sud (lungo la strada), est e ovest; sul lato ovest a fianco del filare di aceri è presente un viale sterrato che porta sull'altro lato corto del campo, ai margini del quale sono disposti in modo assolutamente casuale alcuni esemplari di *Corylus avellana*. Il lato nord del campo è invece un insieme di diverse conifere (*Picea abies*, *Pinus spp.*, ecc.), corredate a definire il margine del campo dal marciapiede, da *Cotoneaster salicifolia*.

Centro Sportivo Comunale Locate

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Impianti sportivo
DENOMINAZIONE	Centro Sportivo Comunale
INDIRIZZO	Locate
CODICE IDENTIFICATIVO	viale Delle Rimembranze ASP07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	3.800
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	attrezzatura per lo sport
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato/alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Picea abies</i> , <i>Tilia sp.</i> , <i>Fagus sylvatica var. purpurea</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Cedrus deodara</i> , <i>Photinia x fraseri "Red Robin"</i> , <i>Viburnum tinus</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Quercus rubra</i> .
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine, aree gioco, tribune
ATTREZZATURE	campi da tennis indoor e outdoor
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	250

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da viale Delle Rimembranze
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Centro Sportivo Comunale con campi da tennis indoor e outdoor, dotato di struttura ricettiva. All'ingresso sulla destra si possono notare alcuni arbusti di *Photinia x fraseri "Red Robin"* e di *Viburnum tinus*, giusto in prossimità della zona bar; sul lato nord si riscontrano invece, su una larga striscia di prato, un *Picea abies* e diversi *Fagus sylvatica*, in posizione laterale rispetto ad uno dei campi da tennis al coperto. Sul lato ovest del Centro si notano invece esemplari arborei di *Fagus sylvatica var. purpurea*, *Tilia sp.*, *Robinia pseudoacacia* e *Quercus rubra*, mentre sul lato sud sono disposte alcune *Betula pendula*. Infine all'interno dell'area, si riscontrano altre aiuole a prato sulle quali si trovano esemplari di *Cedrus deodara* e di *Tilia sp.*

Un filare alberato, di recente impianto, costeggia il viale.

È da notare l'eccessiva ampiezza della ciclopedonale a danno delle superfici a prato.



Campi da tennis

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Impianti sportivo
Campi da tennis
via Adda - via Milano
ASP08

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	3.400
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	attrezzatura per lo sport
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato/alberi, terra battuta
DOTAZIONI	percorsi pedonali
ATTREZZATURE	campi da tennis outdoor
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	250

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Adda
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona



Area verde di via Gualandris

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Area verde attrezzata
Area verde di via Gualandris
via Gualandris
AVA 01



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	375
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzata
COMPOSIZIONE	prato, alberi
SPECIE ARBOREE	<i>Laurus nobilis</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Pissardi</i> , <i>Photinia x fraseri</i> Red Robin
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	150

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Gualandris
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE


Porzioni di aree di verde stradale di recente realizzazione e prospicienti le une alle altre. Nel parcheggio a fianco di Via Puccini si possono riscontrare, a corredo, diverse aiuole a prato sulle quali sono impiantati diversi esemplari di *Prunus cerasifera* var. *Pissardi* e verso la sommità dell'area di sosta un piccolo gruppo di *Laurus nobilis*. Proseguendo lungo il primo tratto di Via Rossini si riscontrano sempre aiuole inerbite con *Prunus cerasifera* var. *Pissardi* e un gruppo di *Photinia x fraseri* Red Robin; infine nell'ultima porzione di Via Rossini, fino al *cul de sac*, si notano una piazzola spartitraffico e un'ultima ampia aiuola inerbita sulle quali sono impiantati esemplari di *Betula pendula*.

Area verde di via ing. Caproni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Area verde di via ing. Caproni
via ingegner G. Caproni
AVA02



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	4.140
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	mediocre
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	vegetazione erbacea spontanea; si evidenzia anche vegetazione arborea varia tra cui <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Populus nigra</i> .
DOTAZIONI	no
ILLUMINAZIONE	no, sfrutta parzialmente l'illuminazione stradale

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	230

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via San Clemente
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	insufficiente

DESCRIZIONE

L'area verde forma parte del più ampio sistema ambientale che costeggia il corso del fiume Brembo nella parte nord di Ponte San Pietro.

Non è possibile accedere all'interno dell'area in quanto chiusa da un recinzione metallica. Dall'osservazione dalla strada si nota come sia prevalente la copertura a vegetazione erbacea spontanea, anche se nella porzione sud si riscontra un roccolo di vegetazione arborea varia (tra cui si riconosce *Robinia pseudoacacia*) ed una fascia di individui arborei a ridosso del lungo fiume, tra i quali si distingue in lontananza *Populus nigra*.

Giardino di via Fantoni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Giardino di via Fantoni
via Fantoni
AVA03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1.020
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	mediocre
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Picea abies</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Tilia sp.</i> , <i>Magnolia sp.</i> , <i>Acer platanoides</i> varietà <i>Goldsworth-Purple</i> .
DOTAZIONI	panchine, un tempo canestri da basket
ILLUMINAZIONE	no



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	110

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Fantoni
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Parco urbano di forma rettangolare, inserito in contesto residenziale, e che un tempo ospitava un campo di pallacanestro; è infatti presente una gettata di asfalto rettangolare che presenta ancora le tracce lasciate dai supporti dei canestri, non più presenti. Attorno all'area dell'ex campo da basket si riscontrano delle strette aiuole a prato; sul fondo del lato ovest è presente un filare di *Picea abies*, chiuso a sud da un esemplare di *Betula pendula*, mentre sul lato corto opposto si trova un filare di *Tilia sp.* Accanto all'ingresso, sul lato sud si riscontrano piccoli arbusti (tra cui *Magnolia sp.*) oltre ad un *Acer platanoides* varietà *Goldsworth-Purple*; infine sul lato nord-est si riscontrano altri esemplari di arbusti a ridosso della recinzione.

Parco di via della Pace

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via della Pace
INDIRIZZO	via della Pace
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	760
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Betula pendula</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Ulmus</i> sp., <i>Acer platanoides</i> , <i>Celtis australis</i> , <i>Prunus cerasifera</i> var. Pissardi, <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Picea abies</i>
DOTAZIONI	percorsi pedonali
ILLUMINAZIONE	no

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	70

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via della Pace
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Questo parco pubblico può essere suddiviso idealmente in due parti: una prima di forma semicircolare posta davanti alla rotatoria in fondo a Via San Marco, ed una seconda, a pianta quadrata, che da Via della Pace si sviluppa lungo un declivio fino alla via parallela a est. La porzione semicircolare è costituita da una ampia area con vegetazione erbacea spontanea, sulla quale si riscontrano diversi esemplari arborei di *Robinia pseudoacacia*, *Ulmus* sp., *Celtis australis*, *Crataegus monogyna*, disposti in modo abbastanza casuale; questa porzione appare piuttosto disordinata, sia per quanto concerne la disposizione degli elementi verdi presenti, sia per quanto attiene la manutenzione degli stessi. L'adiacente area quadrata, invece, più curata nella progettazione e nella gestione, presenta un vialetto pedonale in autobloccante che procede in declivio, e ai cui lati si nota un prato basso con vegetazione varia arbustiva (conifere nane, *Forsythia* sp., ecc.) ed arborea (*Acer negundo*, *Betula pendula*, *Prunus cerasifera* var. Pissardi, ecc). Sempre in quest'ultima parte dell'area, si riscontrano anche esemplari di *Fraxinus ornus*, *Acer platanoides*, *Picea abies* e *Juglans regia* (quest'ultimo a livello strada). Esternamente il parco, sul lato di Via della Pace, è racchiuso da una bassa recinzione in tubolare metallico di un vistoso colore giallo.



Giardino di via della Pace

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Giardino di via della Pace
via della Pace
AVA05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	627
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Pissardi</i> , <i>Prunus laurocerasus</i> .
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine
ILLUMINAZIONE	sì



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	75

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via della Pace
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Piccolo giardino adiacente il parco pubblico di Via della Pace e situato a lato della rotatoria stradale. Al suo interno si notano brevi viali ciclopedonali, che si sviluppano tra le abitazioni circostanti, e aiuole a prato dotate di vegetazione arborea costituita da *Prunus cerasifera* var. *Pissardi*; il margine sud-est, disegnato da una siepe bassa di *Prunus laurocerasus*, delimita il giardino dalle proprietà adiacenti. Lungo il parco sono presenti panchine, cestini della spazzatura ed una piccola fontanella in pietra al centro dell'area.

Area verde di via San Marco

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde attrezzato
DENOMINAZIONE	Area verde di via San Marco
INDIRIZZO	via San Marco - via Pezzoni
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1230
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer</i> spp., <i>Crataegus</i> sp., <i>Rosa</i> sp.
DOTAZIONI	no
ILLUMINAZIONE	no, sfrutta parzialmente l'illuminazione stradale



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	140

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via San Marco - via Pezzoni
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Area verde adiacente il giardino di Via della Pace e compresa nell'angolo formato tra le estremità di Via Don Pezzoni e di Via San Marco; sul fondo a sud è presente un parcheggio, anch'esso dotato di verde e che presenta continuità vegetazionale con l'area in oggetto. La superficie è prevalentemente investita a prato, sul quale si trovano alcuni *Acer platanoides* a foglia rossa, *Acer saccharinum* ed un filare di *Crataegus* sp. sul fondo del parco, accanto al parcheggio; è anche presente un esemplare di *Fraxinus excelsior*, isolato rispetto agli altri individui arborei. Nell'area parcheggio sono inoltre presenti alcune aiuole a prato dotate di vegetazione arbustiva costituita da *Rosa* sp.

Area verde di via Isonzo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Area verde di via Isonzo
via Isonzo
AVA07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1203
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi, arbusti

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
-----------------	--------

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Isonzo
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona



Giardino di via Donizetti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde attrezzato
DENOMINAZIONE	Giardino di via Donizetti
INDIRIZZO	via Donizetti
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA08

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	3122
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Prunus laurocerasus</i> , <i>Picea excelsa</i> , <i>Tilia</i> sp., <i>Thuja</i> sp., <i>Quercus rubra</i> , <i>Pinus</i> spp. <i>Cedrus deodara</i> , <i>Betula pendula</i>
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	156

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Donizetti
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Area verde prospiciente alcune importanti arterie stradali; il confine nord-est è separato dalla strada da una siepe di *Prunus laurocerasus* tagliata a circa un metro di altezza; il confine nord-ovest è viceversa costituito dalla scarpata della ferrovia sopraelevata che attraversa parte del comune e sulla quale si riscontra vegetazione arbustiva spontanea molto varia. Sul lato est del giardino, su prato, si trovano diversi esemplari di *Betula pendula* e *Pinus nigra*, alcuni dei quali formano una sorta di pseudo-filare in prossimità della siepe esterna di lauroceraso. Al centro dell'area è presente una piazzola circolare in ghiaia, racchiusa da un cordolo con base in cemento e cornice metallica superiormente, che corre lungo tutta la superficie disegnando vialetti pedonali, e un'altra piazzola nella porzione ovest del giardino. Attorno alla piazzola centrale sono presenti alcuni *Tilia* sp., mentre all'ingresso si notano un *Picea excelsa* e un *Pinus nigra*, giusto a fianco della fontanella; a nord si riscontrano poi un esemplare di *Thuja* sp. e un *Pinus* sp. Sul lato ovest la popolazione arborea è invece rappresentata da *Cedrus deodara*, *Pinus* sp., *Quercus rubra* e *Tilia* sp. Su tutta l'area è presente il prato, la cui distribuzione è però abbastanza irregolare, forse a seguito dell'intenso ombreggiamento creato dalle chiome degli alberi.



Parco di via Androni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via Androni
INDIRIZZO	via Androni
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA09

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	2398
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi
SPECIE ARBOREE	<i>Quercus rubra</i> , <i>Cedrus deodara</i> , <i>Cedrus atlantica</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Ginkgo biloba</i> , <i>Magnolia grandiflora</i>
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine, giochi per bambini
ILLUMINAZIONE	no

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	153

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Androni
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Parco pubblico posto in zona centrale nel Comune di Ponte San Pietro, che si sviluppa a fianco del lungo Brembo, anche se si presenta da esso fisicamente separato da una recinzione metallica e dalla considerevole differenza di quota.

Entrando in questo parco, che può essere percorso grazie ad un viale pedonale in masselli autobloccanti, si notano diverse aiuole a prato sulle quali sono disposti numerosi esemplari arborei; sulla prima aiuola a sinistra dell'ingresso, si notano esemplari di *Cedrus deodara*, *Cedrus atlantica* e *Magnolia grandiflora*, adiacenti ad alcuni giochi per bambini (scivolo, cavalli e altalena). Procedendo sempre lungo il vialetto, sull'aiuola a sinistra che declina verso il lungo fiume, sono presenti *Cedrus atlantica*, *Quercus rubra* e *Ginkgo biloba*; infine nell'angolo più a nord del parco, si nota una striscia di prato con un gruppo di *Betula pendula* ed un paio di *Cedrus deodara*. Come anzi detto, tutto il parco è percorso da un viale pedonale, che permette di arrivare fino al bordo ovest adiacente il lungo Brembo, e lungo il quale sono presenti diverse panchine in legno.



Area verde di via Vittorio Emanuele II

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Verde attrezzato
Area verde di via Vittorio
Emanuele II
via Vittorio Emanuele II
AVA10

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE
STATO DI MANUTENZIONE
STATO D'USO
COMPOSIZIONE
SPECIE ARBOREE

1110
area verde pubblica
buono
poco utilizzato
prato, alberi e arbusti
Morus alba, *Platanus hybrida*, *Prunus cerasifera* var. *Pissardi*, *Photinia x fraseri* Red Robin, *Magnolia* sp., *Laurus nobilis*, *Quercus ilex*, *Rosa* sp., *Ailanthus altissima*, *Forsythia* sp., *Cotoneaster horizontalis*.
percorsi pedonali
sì

DOTAZIONI
ILLUMINAZIONE

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
120

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vittorio Emanuele II
buona

DESCRIZIONE

Tratto di verde attrezzato suddiviso in alcune aiuole spartitraffico separate. Arrivando dal centro di Ponte San Pietro su Via Vittorio Emanuele II, si possono notare un paio di aiuole a prato con esemplari arborei maturi di *Platanus hybrida* ed un *Prunus cerasifera* var. *Pissardi*; accanto alla componente arborea sono presenti anche arbusti di *Photinia x fraseri* Red Robin, *Magnolia* sp. e *Laurus nobilis*. Più avanti sulla stessa aiuola si notano anche *Quercus ilex* e *Morus alba*, mentre l'aiuola della rotonda stradale presenta un tappeto erboso integrato con arbusti bassi di *Rosa* sp., a decorare il bordo acciottolato e la scultura centrale. Sull'aiuola spartitraffico a prato presente lungo Via Mozart, si notano invece un *Ailanthus altissima* ed esemplari arbustivi di *Cotoneaster horizontalis* e di *Forsythia* sp.

Parco pubblico di via XXIV Maggio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE


Verde attrezzato
Parco Pubblico di via XXIV
Maggio
via XXIV Maggio
AVA11

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE
STATO DI MANUTENZIONE
STATO D'USO
COMPOSIZIONE
SPECIE ARBOREE
DOTAZIONI
ILLUMINAZIONE

3.200 circa
area verde pubblica
ottimo
utilizzato
prato, aree gioco, viali
Prunus sp., vegetazione a prato
percorsi pedonali
sì



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
120

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via XXIV Maggio
buona

DESCRIZIONE

Giardino pubblico inaugurato nella primavera del 2009

Giardino di via Garibaldi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Giardino di via Garibaldi
via Garibaldi
AVA12

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	507
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	piazza / giardino pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	alberi, pavimentazione in selciato
DOTAZIONI	panchine, aiuole, fioriere
SPECIE ARBOREE	<i>Morus alba</i> , vegetazione a prato
ILLUMINAZIONE	sì



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	50

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Garibaldi
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Il giardino è situato lungo il fiume Brembo, nel tratto di via Garibaldi recentemente interessato da un intervento di riqualificazione, alle spalle del Municipio. L'elevata accessibilità, in particolare pedonale, ne rafforza il carattere di centralità. All'area si accede infatti sia da via Garibaldi, sia dal fornice porticato dell'edificio del municipio. Il giardino si configura come una "balconata" sul fiume: uno spazio pavimentato caratterizzato da un filare di *Morus alba*, piantumati all'interno di una serie di aiuole a prato, e dotato di fioriere e panchine.

Parco del Famedio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Parco del Famedio
via Monte Grappa
AVA13



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	6.906
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Tilia sp.</i> , <i>Quercus ilex</i> , <i>Pinus spp.</i> , <i>Cedrus deodara</i> , <i>Ulmus sp.</i> , <i>Celtis australis</i> , <i>Buxus sempervirens</i> , <i>Juniperus sp.</i> , <i>Albizzia julibrissin</i> , <i>Chamaecyparis sp.</i> , <i>Cupressus sempervirens</i> , <i>Cedrus atlantica</i> , <i>Cedrus libani</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Cotoneaster salicifolia</i>
DOTAZIONI	panchine, percorsi pedonali
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	370

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Monte Grappa
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Questo parco pubblico decorre lungo la scalinata che conduce da Piazza della Libertà all'area verde di Via Monte Grappa. E' caratterizzato dalla presenza lungo la scalinata di arbusti di *Buxus sempervirens* sagomati, che delimitano i diversi viali e scalinate, a ricordare i tipici caratteri del giardino all'italiana. Nelle aiuole a prato adiacenti sono disposti esemplari di *Cedrus atlantica* e *Cedrus libani*, oltre che a *Cupressus sempervirens*; l'area verde termina poi in cima alle scale, dove si ricongiunge con il monumento commemorativo di Via Monte Grappa. A sinistra del parco è però presente anche una scarpata a prato sulla quale sono disposti *Acer platanoides*, *Crataegus monogyna*, e alcune macchie di *Cotoneaster salicifolia*. Parco pubblico sito all'altezza di Via Monte Grappa, che comprende il Famedio ai caduti e prosegue fino a Piazza della Libertà.

Il parco confina inoltre con un adiacente parcheggio prospiciente ad una piccola fascia boscata, che è stato considerato come facente parte della medesima unità.

Il parco ospita nella parte nord un monumento commemorativo, racchiusa da una bassa siepe di *Buxus sempervirens* all'interno dei cui confini sono presenti diverse aiuole a prato sulle quali sono disposti numerosi esemplari arborei. In particolar modo, in testa si nota un *Cedrus deodara*, mentre verso l'interno si possono riscontrare diversi *Cupressus sempervirens* e *Quercus ilex* attorno al monumento commemorativo; di fronte a quest'ultimo è inoltre presente una aiuola circolare a prato sulla quale sono disposti diversi esemplari di conifere nane (*Juniperus sp.*, *Chamaecyparis sp.*, *Pinus sp.*, ecc). Sul retro del monumento, praticamente in cima alla scalinata del parco di Piazza della Libertà, si possono ancora notare *Cedrus deodara* e *Quercus ilex*. All'interno di tutta l'area corre un viale pedonale, lungo il quale sono disposte diverse panchine. L'adiacente parcheggio, invece, presenta un fondo in autobloccante perforato ed inerbato, in condizioni di manutenzione abbastanza precarie, con fallanze e depressioni; lungo i posti auto sono presenti alcuni esemplari di *Albizzia julibrissin*, con una distribuzione abbastanza irregolare. Sul lato lungo del parcheggio e nella adiacente fascia boscata, si trova un sorta di piccolo bosco composto da *Tilia sp.*, *Celtis australis*, *Robinia pseudoacacia*, *Ulmus sp.*, *Cedrus deodara*, che si ricongiunge con un'altra area verde in declivio e adiacente al parco di Piazza della Libertà.

Si raccomanda di ridisegnare il parcheggio in carrabile erboso, prevedendo la sostituzione delle alberature presenti e di quelle abbattute (*Albizzia julibrissin*) con specie più rustica e resistente alle specifiche condizioni d'ambiente e d'uso e lo studio di griglie e basse recinzioni a protezione del tronco degli alberi.



Parco di via Locatelli

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via Locatelli
INDIRIZZO	via Locatelli
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA14

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	4.355
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi
SPECIE ARBOREE	<i>Tilia sp.</i> , <i>Cedrus deodara</i> , <i>Cedrus atlantica</i> , <i>Cupressus arizonica</i> , <i>Magnolia grandiflora</i> .
DOTAZIONI	panchine, percorsi pedonali
ILLUMINAZIONE	no

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	300

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Locatelli
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Questo parco pubblico a pianta quadrata è inserito in contesto residenziale densamente edificato, e si presenta recintato su tutti i lati da una cancellata; l'accesso e la fruizione dell'area sono consentiti solo in determinate fasce orarie. Entrando dall'ingresso su Via Cesare Battisti, al suo interno si individuano, sulla sinistra, un campo da pallacanestro raggiungibile tramite un viale pedonale asfaltato ed a destra un'area gioco per bambini, anch'essa collegata con il medesimo vialetto; queste porzioni del parco sono contornate da prato tagliato basso, disposto in modo omogeneo su tutte le parti libere dell'area. Alla sinistra del campo da basket, subito a ridosso della recinzione sul lato di Via Locatelli, la vegetazione è costituita da una sorta di pseudo-filare misto di *Cedrus atlantica*, *Cedrus deodara* con al centro alcuni esemplari di *Tilia sp.*; in testa al filare si riscontrano altri individui del genere *Cedrus spp.* Nella parte destra del parco, dove è presente l'area gioco, la chioma della vegetazione arborea, costituita da *Cedrus deodara*, *Cedrus atlantica*, *Magnolia grandiflora* e da un filare di *Cupressus arizonica* sul lato destro, forma ampie zone d'ombra che interessano una parte significativa della superficie in questione; in questa parte del parco sono anche presenti numerose panchine in cemento.

Da notare come in questo parco, a differenza di altre aree verdi, le panchine siano state poste su piccole aree pavimentate che ne migliorano la fruibilità e la manutenzione.

I giochi per i bambini sono sparsi per il parco e posti direttamente sul terreno inerbito con un gradevole effetto "naturale".



Area verde di via Meucci

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo non attrezzato
DENOMINAZIONE	Area verde di via della Pace
INDIRIZZO	via della Pace
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA16

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1475
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde estensiva
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Betula pendula</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Ulmus</i> sp., <i>Acer platanoides</i> , <i>Celtis australis</i> , <i>Prunus cerasifera</i> var. Pissardi, <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Picea abies</i>
DOTAZIONI	percorsi pedonali
ILLUMINAZIONE	no

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	160

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via della Pace
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Quest'area verde può essere suddivisa idealmente in due parti: una prima di forma semicircolare posta davanti alla rotatoria in fondo a Via San Marco, ed una seconda, a pianta quadrata, che da Via della Pace si sviluppa lungo un declivio fino alla via parallela a est. La porzione semicircolare è costituita da una ampia area con vegetazione erbacea spontanea, sulla quale si riscontrano diversi esemplari arborei di *Robinia pseudoacacia*, *Ulmus* sp., *Celtis australis*, *Crataegus monogyna*, disposti in modo abbastanza casuale; questa porzione appare piuttosto disordinata, sia per quanto concerne la disposizione degli elementi verdi presenti, sia per quanto attiene la manutenzione degli stessi. L'adiacente area quadrata, invece, più curata nella progettazione e nella gestione, presenta un vialetto pedonale in autobloccante che procede in declivio, e ai cui lati si nota un prato basso con vegetazione varia arbustiva (conifere nane, *Forsythia* sp., ecc.) ed arborea (*Acer negundo*, *Betula pendula*, *Prunus cerasifera* var. Pissardi, ecc). Sempre in quest'ultima parte dell'area, si riscontrano anche esemplari di *Fraxinus ornus*, *Acer platanoides*, *Picea abies* e *Juglans regia* (quest'ultimo a livello strada). Esternamente il parco, sul lato di Via della Pace, è racchiuso da una bassa recinzione in tubolare metallico di un vistoso colore giallo.



Parco di via Marco Polo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Parco di via Marco Polo
via Rossi - via Marco Polo
AVA17

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	5.005
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi
SPECIE ARBOREE	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Pissardi</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Betula pendula</i> .
DOTAZIONI	panchine in cemento
ILLUMINAZIONE	sì



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	550

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Rossi - via Marco Polo
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Area verde a pianta quadrata dalla quale si dipartono due strisce di verde stradale che si ricongiungono al tratto di Via Marco Polo che si immette su Via Cristoforo Colombo; l'area verde ed il verde stradale così strutturato racchiudono alcuni complessi residenziali di recente realizzazione. La porzione prevalente del parco si presenta a tappeto erboso con diversi esemplari arborei di *Prunus cerasifera* var. *Pissardi* e *Acer platanoides* principalmente attorno alla piazzola centrale e lungo i viali pedonali che si sviluppano all'interno del parco. Lungo le strisce di verde stradale si notano filari di *Betula pendula* impiantati su strette aiuole a prato.

Area verde di via San Gaudenzio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Area verde di via san Gaudenzio
via San Gaudenzio
AVA18



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1110
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi.
DOTAZIONI	percorsi pedonali
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	50

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via San Gaudenzio
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	mediocre

Monumento ai Caduti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Monumento ai Caduti
viale Delle Rimembranze
AVA20

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1696
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato/alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Prunus laurocerasus</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Tilia sp.</i> , <i>Rosa sp.</i> , <i>Magnolia stellata</i> , <i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine
ILLUMINAZIONE	sì



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	sovralocale
N° UTENTI (teorici)	70

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da viale Delle Rimembranze
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Piccola area verde a memoria dei caduti dei conflitti bellici sita nella frazione di Locate e suddivisa in due porzioni separate tra di loro da Via Sant'Antonino. La parte più a est presenta a destra una siepe divisoria con le proprietà adiacenti di *Prunus laurocerasus*, mentre sempre a destra e in basso sono presenti svariati *Picea abies*, disposti lungo il prato che ricopre buona parte della superficie. L'area possiede alcuni vialetti pedonali in autobloccante che consentono la sosta e la fruizione dell'area, lungo i quali si trova una grossa fioriera di cemento con sedute laterali, circondata da *Tilia sp.* nella quale, in assenza di un impianto specifico, si sono insidiate delle specie erbacee spontanee; sul lato a ridosso di Viale delle Rimembranze troviamo inoltre altri due grossi arbusti di *Prunus laurocerasus*. La porzione più a ovest dell'area è invece adiacente all'ingresso della chiesa ed è anch'essa caratterizzata da prato ed alcuni tigli, anche se è presente inoltre una fioriera con una piccola *Magnolia stellata*. Il vero e proprio monumento è adornato da piccole aiuole con *Rosa sp.* e da diversi vasi con *Chamaecyparis lawsoniana* nani.

Parco di via Foiadelli

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde attrezzato
DENOMINAZIONE	Parco di via Foiadelli
INDIRIZZO	via Foiadelli
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA21

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	2.588
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Pissardi</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Platanus hybrida</i> , <i>Photinia x fraseri</i> Red Robin.
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine
ILLUMINAZIONE	no

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	1200

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Foiadelli
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Parco pubblico a pianta triangolare racchiuso tra diversi complessi abitativi, caratterizzato dalla presenza di un prato polifita e di un filare misto di *Prunus cerasifera* var. *Pissardi*, di *Fraxinus excelsior* e di *Platanus hybrida*, che corre lungo il viale pedonale. Si possono inoltre notare tre piazzole, raggiungibili attraverso i viali pedonali, circondate da individui arborei delle specie sopra menzionate e caratterizzate dalla presenza di un esemplare arboreo all'interno della piccola aiuola circolare al centro della piazzola. Al vertice superiore del parco, a nord, è presente una siepe di *Photinia x fraseri* Red Robin, che chiude idealmente il parco in posizione settentrionale.



Area verde di via S. Lucia

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via S.Lucia
via S.Lucia
AVA23

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1477
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde estensiva
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi
SPECIE ARBOREE	<i>Tilia</i> sp., <i>Pinus excelsa</i> , <i>Pinus nigra</i> , <i>Acer</i> spp., <i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i> , <i>Platanus hybrida</i> , <i>Hedera helix</i>
DOTAZIONI	percorsi pedonali, panchine
ILLUMINAZIONE	no, parzialmente sfruttata l'illuminazione stradale



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	150
FRUIZIONE	ospita il capolinea autobus ATB

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Monte Grappa
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Area verde posta inferiormente alla sopraelevata ferroviaria, che si articola anche in una aiuola spartitraffico prospiciente una fermata dell'autobus; il margine est del giardino presenta un filare di *Pinus nigra* adiacente a una siepe di *Hedera helix*, che copre la rete metallica che separa l'area dal corso del torrente Quisa. La superficie è costituita per lo più da aiuole a prato sul cui lato corto a sud si riscontrano *Populus nigra* var. *Italica*, *Acer saccharinum* e *Acer platanoides*; sul lato ovest è presente un breve filare di *Pinus nigra* e *Picea excelsa*. Lungo tutta l'area corre un viale pedonale asfaltato, sui lati del quale si notano panchine in cemento posate direttamente sul terreno; all'inizio del viale, sulla destra, è presente un gruppo di *Tilia* sp. Come anzi detto, l'area comprende anche una grossa aiuola spartitraffico a prato, sulla quale si nota *Acer pseudoplatanus*; lateralmente è inoltre presente la fermata dell'autobus, con aiuola prospiciente a prato e con *Tilia* sp. e *Platanus hybrida*. Tutta la porzione principale del giardino è caratterizzata da un ottimo ombreggiamento, creato dalle chiome degli individui arborei.

Si suggerisce una superficie più "naturale" per i vialetti e di predisporre delle battute sotto le panchine per facilitare la manutenzione e pulizia.

Area verde lungo Brembo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Area verde di via Adige
via Adige
AVA24

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE
STATO DI MANUTENZIONE
STATO D'USO
COMPOSIZIONE
SPECIE ARBOREE

3.393
parco pubblico
mediocre
poco utilizzato
prato, alberi, arbusti
Juglans regia, *Quercus robur*, *Picea abies*,
Chamaerops humilis, *Forsythia sp.* e *Rosa sp.*
panchine, monumento votivo alla Madonna
no, anche se sfrutta parzialmente
l'illuminazione stradale.

DOTAZIONI
ILLUMINAZIONE

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
233


ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Adige
buona

DESCRIZIONE

Area verde di forma allungata posta lateralmente al lungo Brembo, che si presenta per la quasi totalità della superficie a prato. Al margine nord si notano due importanti esemplari rispettivamente di *Juglans regia* e di *Quercus robur*. Adiacenti a questi due alberi è presente un angolo con un piccolo monumento votivo, decorato con un esemplare di *Picea abies* ed uno di *Chamaerops humilis*, oltre che alcuni arbusti di *Forsythia sp.*, di *Rosa sp.*, ecc.



Giardino di via Adda

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo non attrezzato
DENOMINAZIONE	Area verde di via Adda
INDIRIZZO	via Adda
CODICE IDENTIFICATIVO	AVA25

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	2140
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde estensiva
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzata
COMPOSIZIONE	prato, alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Tilia</i> sp., <i>Betula pendula</i> , <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Acer saccharinum</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Laurus nobilis</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Populus nigra</i>
DOTAZIONI	percorsi pedonali
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	230

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Adda
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Questa area verde decorre da Via Adda sino a raggiungere Via Roma sul lato più corto a sud, rimanendo quindi racchiusa tra due arterie stradali di Ponte San Pietro molto trafficate. La superficie si presenta prevalentemente a prato, sul quale sono disposti numerosi esemplari arborei ed arbustivi; partendo dalla porzione a sud, procedendo lungo il vialetto pedonale asfaltato che taglia in due l'area, si notano a destra *Betula pendula* e più avanti un grosso esemplare di *Prunus avium*, mentre a sinistra si può riscontrare *Juglans regia*, *Acer saccharinum* e ancora *Betula pendula*. Verso il centro dell'area sono presenti alcuni esemplari di *Fraxinus ornus*, di recente impianto, e sparsi, diversi arbusti di *Nerium oleander* e di *Laurus nobilis*. Verso la testa del parco si notano tre grossi esemplari di *Populus nigra*, di circa 15 m di altezza, e sulla sinistra un gruppo di *Tilia* sp., disposti sulle aiuole che delimitano la prospiciente area parcheggio.



Area verde di via Marco Polo/via S. Gaudenzio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via San Gaudenzio
via San Gaudenzio
AVA26



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	844
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde estensiva
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzata
COMPOSIZIONE	prato, alberi
SPECIE ARBOREE	<i>Quercus pubescens</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	150

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via San Gaudenzio
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Breve striscia di prato adiacente ad abitazioni lungo la quale è presente un filare di *Fraxinus excelsior* e due esemplari di *Quercus pubescens*; l'area in oggetto non presenta servizi o dotazioni particolari.

Area verde di via Colombo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via Colombo
via Colombo
AVA27

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE
COMPOSIZIONE

277
area verde estensiva
prato, alberi

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA

locale

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Colombo
buona



Giardini del cimitero

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Giardini del cimitero
via Roma
AVA28

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE

3744
area verde estensiva

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA

locale

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Roma
buona



Area verde di via Forlanini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via Forlanini
via Forlanini
AVA29

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE

60
area verde estensiva

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA

locale

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
buona



Area verde del capolinea

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde del capolinea
via Forlanini
AVA30

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE

862
area verde estensiva

FRUIBILITA'


BACINO D'UTENZA

locale

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
buona



Giardino di via Colombo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via Colombo
via Colombo
AVA31

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE

717
area verde estensiva

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA

locale

ACCESSIBILITA'

ACCESSO

da via Colombo



Area verde di via Manzoni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via Manzoni
via Manzoni
AVA32

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE

2716
area verde estensiva

FRUIBILITA'


BACINO D'UTENZA

locale

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Manzoni
buona



Area verde di via Mozart

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via Mozart
via Mozart
AVA34

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE

1394
area verde estensiva

FRUIBILITA'


BACINO D'UTENZA

locale

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Adda
buona



Parco di via Mazzolari

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde attrezzato
Parco di via Mazzolari
via Mazzolari
AVA39

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	8614
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco pubblico
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Pissardi</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Platanus hybrida</i> , <i>Photinia x fraseri</i> Red Robin.
ILLUMINAZIONE	no



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
-----------------	--------

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Mazzolari
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Parco pubblico a pianta triangolare racchiuso tra diversi complessi abitativi, caratterizzato dalla presenza di un prato polifita e di un filare misto di *Prunus cerasifera* var. *Pissardi*, di *Fraxinus excelsior* e di *Platanus hybrida*, che corre lungo il viale pedonale. Si possono inoltre notare tre piazzole, raggiungibili attraverso i viali pedonali, circondate da individui arborei delle specie sopra menzionate e caratterizzate dalla presenza di un esemplare arboreo all'interno della piccola aiuola circolare al centro della piazzola. Al vertice superiore del parco, a nord, è presente una siepe di *Photinia x fraseri* Red Robin, che chiude idealmente il parco in posizione settentrionale.

Area verde di via Rossini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Area verde attrezzata
Area verde di via Rossini
viale delle Rimembranze
AVA40



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	240
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzata
COMPOSIZIONE	prato
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	-

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da viale delle Rimembranze
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

Area verde di via Todeschini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Area verde attrezzata
Area verde di via Todeschini
via Todeschini
AVA41



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	270
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzata
COMPOSIZIONE	prato
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	-

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Todeschini
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

Area verde di via Puccini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Area verde attrezzata
Area verde di via Puccini
via Puccini
AVA43



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1150
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzata
COMPOSIZIONE	prato, alberi, arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Laurus nobilis</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Pissardi</i> , <i>Photinia x fraseri</i> Red Robin
DOTAZIONI	no
ILLUMINAZIONE	no, sfrutta parzialmente l'illuminazione stradale

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	-

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Fermi
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Porzioni di aree di verde stradale di recente realizzazione e prospicienti le une alle altre. Nel parcheggio a fianco di Via Puccini si possono riscontrare, a corredo, diverse aiuole a prato sulle quali sono impiantati diversi esemplari di *Prunus cerasifera* var. *Pissardi* e verso la sommità dell'area di sosta un piccolo gruppo di *Laurus nobilis*. Proseguendo lungo il primo tratto di Via Rossini si riscontrano sempre aiuole inerbite con *Prunus cerasifera* var. *Pissardi* e un gruppo di *Photinia x fraseri* Red Robin; infine nell'ultima porzione di Via Rossini, fino al *cul de sac*, si notano una piazzola spartitraffico e un'ultima ampia aiuola inerbita sulle quali sono impiantati esemplari di *Betula pendula*.

Area verde di via Fermi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Area verde attrezzata
Area verde di via Fermi
via Fermi
AVA44

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1800
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	non utilizzata
COMPOSIZIONE	prato
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	-

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Fermi
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Area verde di servizio del parcheggio di via Fermi C



Lungo Quisa

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Area verde attrezzata
Lungo Quisa
via Leonardo Da Vinci
AVA45

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1700
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzata
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Populus</i> sp., <i>Salix</i> sp., <i>Sambucus nigra</i>
DOTAZIONI	no
ILLUMINAZIONE	no



FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	-

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Dalla Chiesa
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Ampia area lungo il fiume Quisa, con bosco e prati polifiti. Presenta due quote: quella del piano di campagna ed una inferiore che probabilmente era quella di esondazione del torrente Quisa. L'intera area è attualmente pressoché inaccessibile presentando delle recinzioni a Nord, a Sud e per un lungo tratto sulla lato Ovest, il limite invalicabile del torrente Quisa ad Est e da una scarpata inerbata molto ripida nel rimanente confine sul lato Ovest.

La popolazione arborea è dominata dal bosco planiziale lombardo, con predominanza di *Robinia pseudoacacia* e poi *Populus* sp. e *Salix* Sp. in prossimità del corso d'acqua; notevole anche la presenza di *Sambucus nigra* tra gli arbusti.

Area verde di via Rossi Vanni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Area verde attrezzata
Area verde di via Rossi Vanni
via Rossi Vanni
AVA48



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	1150
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde pubblica
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	poco utilizzata
COMPOSIZIONE	prato, alberi
ILLUMINAZIONE	sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	-

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Rossi Vanni
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

Area verde di via Sanzio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Area verde attrezzata
Area verde di via Sanzio
via Sanzio
AVA49



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)
TIPOLOGIA DI AREA VERDE
STATO DI MANUTENZIONE
STATO D'USO
COMPOSIZIONE
ILLUMINAZIONE

210
area verde pubblica
buono
poco utilizzata
prato, alberi
sì

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
area verde del parcheggio di via
Paglia A

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Sanzio
buona

Area verde di via Depretis

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via Depretis
via Depretis
AVE03



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	850
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde estensiva
STATO DI MANUTENZIONE	buono
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Laurus nobilis</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Pissardi</i> , <i>Photinia x fraseri</i> Red Robin
DOTAZIONI	no
ILLUMINAZIONE	sfrutta parzialmente l'illuminazione stradale

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	50

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Depretis, via Rossini
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	buona

DESCRIZIONE

Porzioni di aree di verde stradale di recente realizzazione e prospicienti le une alle altre. Nel parcheggio a fianco di Via Puccini si possono riscontrare, a corredo, diverse aiuole a prato sulle quali sono impiantati diversi esemplari di *Prunus cerasifera* var. *Pissardi* e verso la sommità dell'area di sosta un piccolo gruppo di *Laurus nobilis*. Proseguendo lungo il primo tratto di Via Rossini si riscontrano sempre aiuole inerbite con *Prunus cerasifera* var. *Pissardi* e un gruppo di *Photinia x fraseri* Red Robin; infine nell'ultima porzione di Via Rossini, fino al *cul de sac*, si notano una piazzola spartitraffico e un'ultima ampia aiuola inerbita sulle quali sono impiantati esemplari di *Betula pendula*.

Lungo Lesina nord

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	Verde estensivo non attrezzato
DENOMINAZIONE	Lungo Lesina nord
INDIRIZZO	via Colombo
CODICE IDENTIFICATIVO	AVE07



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	2950
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	parco agricolo
STATO DI MANUTENZIONE	sufficiente
STATO D'USO	utilizzato
COMPOSIZIONE	prato, alberi e arbusti
SPECIE ARBOREE	<i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Populus</i> sp., <i>Salix</i> Sp., <i>Sambucus nigra</i>
DOTAZIONI	no
ILLUMINAZIONE	no

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	sovralocale
N° UTENTI (teorici)	-

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	area non accessibile
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	mediocre

DESCRIZIONE

Vasta area divisa in due parti dal torrente Lesina, a cui si aggiunge una ulteriore frammentazione determinata dalla linea ferroviaria.

L'area a Sud è interamente recintata e comprende orti, un'azienda agraria, un campo sportivo, un'area giochi, che nel complesso impediscono l'accesso al torrente.

L'area Nord è aperta e prevalentemente coltivata a prato permanente e seminativi.

Il torrente costituisce una barriera naturale, ma data la ridotta dimensione dell'alveo, è facilmente superabile con ponti ciclopeditoni in legno.

Assai più complesso è l'attraversamento della ferrovia che necessiterebbe di sovrappassi di notevole altezza.

Per attraversare la ferrovia e creare continuità tra l'area Nord e Sud si potrebbe valutare di sfruttare l'area di attraversamento della ferrovia sul torrente, con attraversamento ciclo-pedonale sul greto del torrente.

La popolazione arborea è dominata dal bosco planiziale lombardo, con predominanza di *Robinia pseudoacacia* e poi *Populus* sp. e *Salix* Sp. in prossimità del corso d'acqua; notevole anche la presenza di *Sambucus nigra* tra gli arbusti.

Area verde di via Forlanini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Verde estensivo non attrezzato
Area verde di via Forlanini
via Forlanini
AVE08



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE (mq)	5.392
TIPOLOGIA DI AREA VERDE	area verde estensiva
STATO DI MANUTENZIONE	mediocre
STATO D'USO	non utilizzata
COMPOSIZIONE	alberi, seminativo
SPECIE ARBOREE	<i>Quercus sp.</i>
DOTAZIONI	no
ILLUMINAZIONE	no

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA	locale
N° UTENTI (teorici)	490

ACCESSIBILITA'

ACCESSO	da via Forlanini
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO	mediocre

DESCRIZIONE

Area verde ad utilizzo agricolo caratterizzata dall'unica presenza di un filare di *Quercus sp.* lungo Via Forlanini.

Scuola dell'infanzia di Briolo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Istruzione
Scuola dell'infanzia di Briolo
via S.Marco
IST01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

3861 mq
3850 mq
800 mq
800 mq
1 piano f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via S.Marco
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
855

NOTA E' previsto un ulteriore ampliamento per incrementare le sezioni da 3 a 4.



Scuola secondaria statale di primo grado "Dante Alighieri"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Istruzione
Scuola secondaria statale di
primo grado "Dante Alighieri"
via Piave
IST02



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

6564 mq
6200 mq
2800 mq
1400 mq
2 piano f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Piave
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
1689
scuola media statale

Scuola primaria "A. Manzoni"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Istruzione
Scuola primaria "A. Manzoni"
via Piave
IST03



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

5330 mq
3500 mq
2500 mq
1250 mq
2 piani f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Piave
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

comunale
1055

Istituto professionale per il commercio "Betty Ambiveri"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Istruzione
Istituto professionale per il
commercio "Betty Ambiveri"
piazza Ss. Pietro e Paolo
IST04

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

7000 mq
3500 mq
5250 mq
1750 mq
3 piano f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Berizzi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
1555
Istituto professionale



Scuola primaria paritaria "Caterina e Giuditta Cittadini"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Istruzione
Scuola primaria paritaria
"Caterina e Giuditta Cittadini"
via Vittorio Emanuele II
IST05



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

9019 mq
5820 mq
2700 mq
1350 mq
2 piano f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vittorio Emanuele II
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
1593
scuola primaria privata

Fondazione scuola dell'infanzia "Principessa Margherita"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Istruzione
Scuola dell'infanzia "Principessa
Margherita" - Fondazione
via Moroni G.
IST06

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

4947 mq
5040 mq
2600 mq
1300 mq
2 piano f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Moroni G.
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
1409
scuola di proprietà privata



Scuola dell'infanzia "Villaggio S.Maria"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Istruzione
Scuola dell'infanzia "Villaggio
S.Maria"
viale S.Giovanni Bosco
IST07

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1760 mq
1730 mq
1500 mq
600 mq
2/3 piani f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via S.Giovanni Bosco
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
584
scuola di proprietà parrocchiale



Scuola primaria "G. Pascoli"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Istruzione
Scuola primaria "G. Pascoli"
via Giovanni XXIII
IST08

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2645 mq
1730 mq
1050 mq
1050 mq
1 piano f.t.
buono
no
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO

INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Giovanni XXIII - via
Palazzolo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
518



Scuola primaria "E. De Amicis"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Istruzione
Scuola primaria "E. De Amicis"
via Don Allegrini
IST09



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

6660 mq
3860 mq
1920 mq
1150 mq
2 piani f.t.
mediocre
palestra
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Allegrini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
1029

Scuola dell'infanzia "Principessa Margherita"

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Istruzione
Scuola dell'infanzia "Principessa
Margherita"
via Moroni P.
IST10

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
STRUTTURE COMPLEMENTARI
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2613 mq
3095 mq
580 mq
580 mq
1 piano f.t.
mediocre
no
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Moroni P.
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
687
scuola di proprietà comunale con
gestione affidata alla Parrocchia

NOTA E' stato predisposto un progetto preliminare di ampliamento della struttura, con aumento della SIp di 190 mq.

Biblioteca

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Biblioteca
via Piave
SIC01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1196 mq
1196 mq
1600 mq
1196 mq
2 piani f.t.
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Piave
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
400
biblioteca comunale, pinacoteca,
sede espositiva



Polizia Locale

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Polizia Locale
via San Clemente
SIC02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1250 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'


ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via San Clemente
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
10.000
Polizia Urbana, commerciale,
edilizia ed urbanistica, rurale -
veterinaria, tutela ambientale,
mortuaria, protezione civile



Piazza di via Isolotto

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Piazza di via Isolotto
via Isolotto
SIC03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

680 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Isolotto
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
125
piazza a servizio delle abitazioni
situate fra via Vittorio Emanuele
II e via Isolotto



Municipio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Municipio
piazza Libertà
SIC04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

991 mq
890 mq
2100 mq
630 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Libertà
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

sovralocale
11.193



Uffici ENEL

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Uffici ENEL
via Matteotti
SIC05



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

mq
mq
mq
mq
piani f.t.

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Matteotti
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

Centro polifunzionale UFO

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Centro Polifunzionale UFO
via Legionari di Polonia
SIC06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

5570 mq
920 mq
1 piano f.t.
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Legionari di Polonia
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

sovrallocale
1025
ospita il Centro polifunzionale, il
Centro di aggregazione giovanile
e il Ser.T



Caserma dei Carabinieri

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio di interesse comune
Caserma dei Carabinieri
via Adda
SIC07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

6316 mq
3000 mq
1320 mq
440 mq
3 piani f.t.
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Adda
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

locale
970
Caserma dei Carabinieri di recente realizzazione; composta di due fabbricati di cui uno destinato ad alloggi (Sc 140) e l'altro all'attività (Sc 300); ospita la struttura della CRI



Parcheggio di piazza Libertà

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di piazza Libertà
piazza Libertà
SMS01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2970 mq
mediocre
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Moioli - piazza Libertà
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di servizio agli uffici
pubblici e alle residenze

Parcheggio del Famedio

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio del Famedio
via Monte Grappa
SMS02

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1185 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Monte Grappa
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio al parco
pubblico del Famedio e alle
abitazioni; utilizzato per accesso
al centro storico



Parcheggio di via Caironi A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Caironi
via Caironi
SMS03

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

50 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Caironi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza e agli uffici pubblici



Parceggio di via Caironi B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Caironi
via Caironi
SMS04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

70 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Caironi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza e agli uffici pubblici



Parcheggi di via Moioli

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Moioli
via Moioli
SMS05

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

945 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Moioli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheeggio di servizio agli uffici
pubblici di piazza Libertà e al
centro storico



Parcheggi di via Monte Grappa

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Monte Grappa
via Monte Grappa
SMS06

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

260 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Monte Grappa
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di pertinenza delle
abitazioni

Parcheggio di piazza Dante

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di piazza Dante
piazza Dante
SMS07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

60 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Dante
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alle
abitazioni e alla stazione
ferroviaria



Parcheggio di via Matteotti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Matteotti
via Matteotti
SMS08

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

360 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Matteotti
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Roma A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Roma A
via Roma
SMS09



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

35 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Roma
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Roma B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Roma B
via Roma
SMS10



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

155 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Roma
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggi del cimitero

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio del cimitero
via Roma
SMS11

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

950 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Roma
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di pertinenza del
cimitero; è costituito da
parcheggi a pettine lungo via
Roma e da un'area adiacente
all'ingresso del cimitero



Parcheggio di via Rampinelli

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Rampinelli
via Rampinelli
SMS12

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

160 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Rampinelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Bassani

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Bassani
via Bassani
SMS13



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

65 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Bassani
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parceggio di via Mazzini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Mazzini
via Mazzini
SMS14

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

140 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Mazzini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via S.Anna A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via S.Anna A
via S.Anna
SMS15

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

785 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via S.Anna
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza e di accesso al centro
storico



Parceggio di via S. Anna B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via S. Anna B
via S. Anna
SMS16

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

500 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via S. Anna
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza



Parcheggio delle scuole

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio delle scuole
via Piave
SMS17

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

275 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Piave
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
scuola elementare "A. Manzoni"
e alla scuola media "Dante
Alighieri"



Stazione ferroviaria

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Stazione Ferroviaria
piazza Dante
SMS 18

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

440 mq
220 mq
440 mq
220 mq
2 piani f.t.
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Dante
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
110



Parcheggio di via Don G.B. Lombardi A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Don G.B.
Lombardi A
via Don G.B. Lombardi
SMS19

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

450 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Don G.B. Lombardi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di viale Italia

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di viale Italia
viale Italia
SMS20

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

50 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da viale Italia
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Androni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Androni
via Androni
SMS21

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

190 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Androni
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio al parco
pubblico di via Androni



Parcheeggio di via Don G.B. Lombardi B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Don G.B.
Lombardi B
via Don G.B. Lombardi
SMS22

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

100 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Don G.B. Lombardi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via dei Mille

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via dei Mille
via dei Mille
SMS23



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

95 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via dei Mille
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di piazza Ss. Pietro e Paolo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di piazza Ss. Pietro e Paolo
piazza Ss. Pietro e Paolo
SMS24

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

350 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Ss. Pietro e Paolo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE


locale
parcheggio di servizio alla piazza
e alla Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo

Parcheeggio del cinema teatro

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio del cinema teatro
viale Italia
SMS25



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

400 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da viale Italia - piazza Ss. Pietro
e Paolo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo e
al cinema teatro

Parcheggio della Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio della Chiesa dei Ss.
Pietro e Paolo
piazza dei Ss. Pietro e Paolo
SMS26

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

930 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Ss. Pietro e Paolo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla piazza
e alla Chiesa dei Ss. Pietro e
Paolo



Parcheggio di via Vittorio Emanuele II A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Vittorio
Emanuele II A
via Vittorio Emanuele II
SMS27

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

120 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vittorio Emanuele II
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Vittorio Emanuele II B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Vittorio
Emanuele II B
via Vittorio Emanuele II
SMS28

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

510 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vittorio Emanuele II
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggi di via Mozart B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Mozart B
via Mozart
SMS30

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1220 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Mozart
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Cavour

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Cavour
via Cavour
SMS31



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

150 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Cavour
mediocre

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggi di via Adige

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Adige
via Adige
SMS32

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

285 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Adige
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggi di via Donizetti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Donizetti
via Donizetti
SMS33



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

300 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Donizetti
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di servizio allo stadio
Matteo Legler

Parcheeggio di via Rossi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Rossi
via Rossi
SMS34

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

400 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da Rossi - via Galizzi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza



Parcheggi di via San Clemente A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via San Clemente A
via San Clemente
SMS35



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

430 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via San Clemente
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via San Clemente B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via S.Clemente B
via San Clemente
SMS36



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

225 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via San Clemente
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Dalmasone

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Dalmasone
via Dalmasone
SMS37



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

110 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Dalmasone
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheeggio di via Buonarroti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Buonarroti
via Buonarroti
SMS38



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

815 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Buonarroti
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Pizzoni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Pizzoni
via Pizzoni
SMS39

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

605 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Pizzoni - via San Marco
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parceggio di via S.Marco

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via S.Marco
via S.Marco
SMS40

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2065 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via S.Marco
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza



Parcheggio della piscina

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio della piscina
via San Clemente
SMS41

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2730 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via San Clemente
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alle
residenze e alla piscina



Parcheggi di piazza Martiri delle Foibe A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE


Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di piazza Martiri delle
Foibe A
piazza Martiri delle Foibe
SMS42

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1050 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Martiri delle Foibe
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggi di piazza Martiri delle Foibe B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE


Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di piazza Martiri delle
Foibe B
piazza Martiri delle Foibe
SMS43

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

700 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Martiri delle Foibe
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parceggio di via Don Sturzo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Don Sturzo
via Don Sturzo
SMS44



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2105 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Don Sturzo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza

Parcheggi di via della Pace

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via della Pace
via della Pace
SMS45



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

290 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via della Pace
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggi di via Sanzio A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Sanzio A
via Sanzio
SMS46



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

875 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Sanzio
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Sanzio B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Sanzio B
via Sanzio
SMS47

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

100 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Sanzio
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Meucci A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Meucci A
via Meucci
SMS48



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

110 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Meucci
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parceggio di via Fantoni - via Meucci

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Fantoni - via
Meucci
via Meucci
SMS49

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

110 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Meucci
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza

Parcheeggio area produttiva di via Marconi A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio area produttiva di via
Marconi A
via Marconi
SMS50

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

3500 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Marconi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheeggio di servizio alle attività
produttive

Parcheeggio di via Paglia A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Paglia A
via Paglia
SMS51

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

645 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Paglia - via Sanzio
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza



Parcheggi di via Paglia B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Paglia B
via Paglia
SMS52

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

215 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Paglia
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggi di via Meucci B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Meucci B
via Meucci
SMS53



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

530 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Meucci
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza e alle attività produttive

Parcheggio di via Briolo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Briolo
via Briolo
SMS54

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

360 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Briolo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Eliporto

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Eliporto
via Forlanini
SMS55

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2030 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
mediocre

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
attrezzatura di servizio al
Policlinico San Pietro



Parcheggio del Policlinico

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio del Policlinico
via Forlanini
SMS56

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

7100 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
mediocre

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di pertinenza del
Policlinico Ponte San Pietro

Parcheeggio area produttiva di via Marconi B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio area produttiva di via
Marconi B
via Marconi
SMS57

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1600 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Marconi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheeggio di servizio alle attività
produttive

Parcheggio del campo sportivo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio del campo sportivo
via Forlanini
SMS58



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

365 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio al campo
sportivo "A.Villa" di via Forlanini

Parcheggio di via Carducci

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Carducci
via Carducci
SMS59



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

250 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Carducci
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio del capolinea

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio del capolinea
via Forlanini
SMS60

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

7500 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di servizio al
Policlinico Ponte San Pietro e al
capolinea ATB



Parcheeggio di via XXIV Maggio A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via XXIV Maggio A
via XXIV Maggio
SMS61



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

330 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via XXIV Maggio
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza

Parcheeggio di via XXIV Maggio B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via XXIV Maggio B
traversa Via Pascoli
SMS62



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

130 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via XXIV Maggio
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Forlanini A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Forlanini A
via Forlanini
SMS63



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2500 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
ampliamento parcheggio di
servizio al Policlinico Ponte
SanPietro

Parceggio di via Berizzi A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Berizzi A
via Berizzi
SMS64

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

200 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da Berizzi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza



Parcheeggio di via Berizzi B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Berizzi B
via Berizzi
SMS65

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

340 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Berizzi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza



Parcheeggio di via Colleoni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Colleoni
via Colleoni
SMS66

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

840 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Adda - via Colleoni
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
caserma dei Carabinieri e alla
sede dell Croce Rossa Italiana



Parcheggio di via Adda

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Adda
via Adda
SMS67

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2125 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Adda
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Adda - via Papa Giovanni XXIII

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Adda - via
Papa Giovanni XXIII
via Adda
SMS68

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

170 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Adda- via Papa Giovanni
XXIII
buono

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio area produttiva di via Marconi C

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio area produttiva via
Marconi C
via Marconi
SMS69

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

620 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Marconi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alle attività
produttive

Parcheggio PII Adda-Roma

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio PII Adda-Roma
via Roma
SMS70

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

3670 mq
realizzazione in corso
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Roma - via 25 Aprile
buono

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio del mercato




Parcheggio PII Adda-Roma - Legionari di Polonia

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio PII Adda-Roma -
Legionari di Polonia
via Legionari di Polonia
SMS72



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

820 mq
realizzazione in corso
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Legionari di Polonia
buono

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio al centro
polifunzionale UFO

Parceggio di via Locatelli

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Locatelli
via Locatelli
SMS73

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

100 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Locatelli
buono

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza




Parcheggio di via Mozart C

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Mozart C
via Mozart
SMS74



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

670 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Mozart
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheeggio di via Diaz A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Diaz A
via Diaz
SMS75

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

240 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Diaz
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza



Parceggio di via Leopardi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Leopardi
via Leopardi
SMS76

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

650 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Leopardi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza



Parcheggi della circonvallazione di Locate

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi della circonvallazione
di Locate
nuova circonvallazione
SMS77

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

610 mq
realizzazione in corso
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

dalla nuova circonvallazione
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggi di servizio alla
residenza

Parcheggi di via Puccini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Puccini
via Puccini
SMS78

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1630 mq
realizzazione in corso
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Puccini - via Rossini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggi di servizio alla
residenza



Parcheggi di via Diaz B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Diaz B
via Diaz
SMS79

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

215 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Diaz
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggi di servizio alla
residenza



Parcheggi di via Diaz C

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Diaz C
via Diaz
SMS80

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

390 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Diaz
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggi di servizio alla
residenza



Parcheeggio di via Seghezzi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Seghezzi
via Seghezzi
SMS81

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

375 mq
insufficiente
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Seghezzi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di pertinenza
residenziale



Parcheggio di via Vittorio Veneto A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Vittorio Veneto A
via Vittorio Veneto
SMS82

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

220 mq
mediocre
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via V. Veneto
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di pertinenza del
fabbricato residenziale e di
accesso al centro storico di
Locate

Parcheggi di via Rossini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via Rossini
via Gioacchini Rossini
SMS83



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

630 mq
realizzazione in corso
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Depretis
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggi di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Mapelli A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Mapelli A
via Mapelli
SMS84

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

815 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Mapelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggi di servizio alla
residenza



Parcheeggio di via Mapelli B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Mapelli B
via Mapelli
SMS85



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

420 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Mapelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Umberto I

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Umberto I
via Umberto I
SMS86



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

365 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vittorio Veneto - via
Umberto I
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza e di accesso al centro
storico di Locate

Parcheggio di via Foiadelli A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Foiadelli A
via Foiadelli
SMS87



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

20 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Foiadelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio all'ambito
residenziale di via Foiadelli e al
parco giochi attrezzato

Parcheeggio di via Foiadelli B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Foiadelli B
via Foiadelli
SMS88



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1895 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Foiadelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Foiadelli C

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Foiadelli C
via Foiadelli
SMS89



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

80 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Foiadelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via S.Antonino-viale Rimembranze

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via S.Antonino -
viale Rimembranze
viale Rimembranze
SMS90

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1445 mq
buono
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via S.Antonino - viale delle
Rimembranze
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggi di servizio alla
residenza e al complesso
parrocchiale

Parcheggi di via S.Antonino

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di via S.Antonino
via S.Antonino
SMS91

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1690 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via S.Antonino
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggi di servizio alla
residenza



Parcheggi di viale delle Rimembranze

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi di viale delle
Rimembranze
viale delle Rimembranze
SMS92

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1448 mq
mediocre
sì



ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da viale delle Rimembranze
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di pertinenza della
chiesa di S. Antonino e del centro
sportivo parrocchiale

Parcheggio di via Colombo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Colombo
via Colombo
SMS93

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

485 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Colombo
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via San Gaudenzio A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via S.Gaudenzio A
via San Gaudenzio
SMS94



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

490 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via San Gaudenzio
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheeggio di via San Gaudenzio B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via S.Gaudenzio B
via San Gaudenzio
SMS95



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

180 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via San Gaudenzio
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio alla
residenza

Parcheggio del cimitero di Locate

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio del cimitero di Locate
via Colombo
SMS96



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1170 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Colombo - via Marco Polo
buono

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di pertinenza del
cimitero

Parcheggi del parco di via Foiadelli

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggi del parco di via
Foiadelli
via Foiadelli
SMS97

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

230 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Foiadelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza e all'area verde



Parcheggio di via Galilei A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Galilei A
via Galilei
SMS98



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

470 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Galilei
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di servizio alle attività
produttive

Parcheeggio di via Galilei B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Galilei B
via Galilei
SMS99

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

280 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Galilei
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheeggio di servizio alle attività
produttive



Parcheggio di via Galilei C

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Galilei C
via Galilei
SMS100



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

420 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Galilei
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di servizio alle attività
produttive

Parcheggio di via Galilei D

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Galilei D
via Galilei
SMS101

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

90 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Galilei
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di servizio alle attività
produttive




Parcheggio di via Vespucci

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Vespucci
via Vespucci
SMS102



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

520 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vespucci, via Galilei
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di servizio alle attività
produttive

Parcheggio di via Volta

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Volta
via Volta
SMS103

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

360 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Volta, via Galilei
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheggio di servizio alle attività
produttive



Parcheggio di via Sarmi

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Sarmi
SMS104

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

110 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Sarmi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheeggio di via Fermi A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via Fermi A
via Fermi
SMS105

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

250 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Fermi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parcheeggio di servizio alle attività
produttive



Parceggio di via Fermi B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Fermi B
via Fermi
SMS106

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1100 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Fermi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parceggio di servizio alle attività
produttive



Parceggio di via Fermi C

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Fermi C
via Fermi
SMS107

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2400 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Fermi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

sovralocale
parceggio di servizio alle attività
produttive



Parceggio di via Rossini

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parceggio di via Rossini
via Rossini
SMS109

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

400 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Rossini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parceggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Pesenti

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Pesenti
via Pesenti
SMS110

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

200 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Pesenti
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Todeschini A

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Todeschini A
via Todeschini
SMS111



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

90 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Todeschini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di pertinenza della
chiesa del Villaggio S. Maria

Parcheggio di via De Gasperi B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via De Gasperi B
via Alcide De Gasperi
SMS112



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

75 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

via Alcide De Gasperi
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di pertinenza della
chiesa del Villaggio S. Maria

Parcheggio di via Forlanini B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Forlanini B
via Forlanini
SMS113

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

55 mq
mediocre
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheggio di via Vittorio Veneto B

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via V. Veneto B
via Vittorio Veneto
SMS114



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

70 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Vittorio Veneto
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Foiadelli D

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Foiadelli D
via Foiadelli
SMS115



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

80 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Foiadelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Rezzara

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Rezzara
via Rezzara
SMS116

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

65 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Rezzara
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza



Parcheeggio del centro sportivo di Locate

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio del centro sportivo di
Locate
viale delle Rimembranze
SMS117

INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

90 mq
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da viale delle Rimembranze
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio al centro
sportivo di Locate e
all'oratorio



Parcheggio di via Kennedy

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Kennedy
via Kennedy
SMS118

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

3115 mq
in corso di realizzazione
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Kennedy
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza




Parcheeggio di via ing. Caproni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via ing. Caproni
via ingegner G. Caproni
SMS119



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

2650 mq
ottimo
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via ing. Caproni
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio al
produttivo

Parcheggio di via Mapelli

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Mapelli
via Gerolamo Mapelli
SMS120



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

600 mq
ottimo
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Mapelli
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio alla
residenza

Parcheggio di via Barrè

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheggio di via Barrè
via Beato Barrè Nicola
SMS121

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

500 mq
ottimo
parziale

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Barrè
sufficiente

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheggio di servizio al centro
sportivo comunale



Parcheeggio di via ing. Caproni

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio per la mobilità e la sosta
Parcheeggio di via ing. Caproni
via ingegner G. Caproni
SMS122



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

1140 mq
ottimo
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via ing. Caproni
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
FRUIZIONE

locale
parcheeggio di servizio al
produttivo

Casa di riposo

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio sociosanitario
Casa di riposo di Ponte S.Pietro
via Matteotti
SSA01

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

14226 mq
1500 mq
3750 mq
380 mq
2 piani f.t. + 1 piano interrato
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Matteotti
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

sovralocale
2125
casa di riposo; edificio a fianco
oggetto di finanziamento
Fondazione Cariplo per
ampliamento casa di riposo (70
posti letto; altezza 3 piani f.t.)



Distretto Socio-sanitario Isola Bergamasca

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio sociosanitario
Distretto socio-sanitario Isola B.
via Caironi
SSA02



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

730 mq
730 mq
1090 mq
310 mq
3 piani f.t. + 1 interrato
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da piazza Libertà
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)
FRUIZIONE

sovrallocale
20.000
edificio di proprietà ASL, sede
centrale del distretto
sociosanitario Isola Bergamasca.

Policlinico Ponte San Pietro

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio sociosanitario
Policlinico Ponte San Pietro
via Forlanini
SSA07

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

17.896 mq
17.896 mq
15.000 mq
3000 mq
5 piani f.t.
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Forlanini
buona

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

sovralocale
8750



Centro ricreativo anziani

DATI GENERALI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CODICE IDENTIFICATIVO

Servizio sociosanitario
Centro ricreativo anziani
via Allegrini
SSA04

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

SUPERFICIE TERRITORIALE
SUPERFICIE FONDIARIA
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO
SUPERFICIE COPERTA
ALTEZZA
STATO DI CONSERVAZIONE
COMPATIBILITA' CON IL CONTESTO

430 mq
430 mq
125 mq
125 mq
1 piani f.t.
buono
sì

ACCESSIBILITA'

ACCESSO
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

da via Allegrini
buono

FRUIBILITA'

BACINO D'UTENZA
N° UTENTI (teorici)

locale
97

